

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**ГБУК АО «Северный хор»**  
*Наименование объекта*  
**г. Архангельск, ул. Тимме д. 21, корпус 3**  
*Адрес*

№ п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	<p><b>Территория, прилегающая к зданию</b></p> <p><b>1.1- Вход на территорию</b> (Приложение № 3 на плане - 1,2,3)</p> <p><b>1.2 - Путь (пути) движения на территории</b> (Приложение № 3 на плане 4; фото 1, 2,3, 4)</p>	<p><b>1.1</b> - Отсутствие информации и навигации на объекте для МГН - указателей доступных помещений и путей движения (все);</p> <p><b>1.2</b> - Неровное покрытие пешеходных путей (К, О-н, С-п, С-ч);</p> <p>- Отсутствие цветовой контрастной информации и указателей (С-п, С-ч);</p>	<p>-Установка информационного стенда об ОСИ с дублированием рельефными знаками (2шт.)</p> <p>-Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения</p>	<p>-Замена покрытия пешеходных путей;</p> <p>- Нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание;</p>	<p>К ВНД</p> <p>О-н ВНД</p> <p>О-в ВНД</p> <p>С-п ВНД</p> <p>С-ч ВНД</p> <p>Г-п ДУпп</p> <p>Г-ч ДУпп</p> <p>У ДУпп</p>	<p>К ДУпп</p> <p>О-н ДУпп</p> <p>О-в ДУпп</p> <p>С-п ДУпп</p> <p>С-ч ДУпп</p> <p>Г-п ДУпп</p> <p>Г-ч ДУпп</p> <p>У ДУпп</p>	<p>К ДУим</p> <p>О-н ДУим</p> <p>О-в ДУим</p> <p>С-п ДУим</p> <p>С-ч ДУим</p> <p>Г-п ДУим</p> <p>Г-ч ДУим</p> <p>У ДУим</p>

<p><b>1.3 - Лестница1</b> (Приложение № 3 наружная на плане 5) задействована на входе на территорию по путям следования с остановок: -«ДХШ №1» на ул.Тимме (на плане 2); -«Перспект Обводный канал» на ул.Гайдара. (на плане 3; фото 5);</p> <p><b>- Лестница 2</b> (Приложение № 3 наружная на плане 6; фото 6) задействована на входах на территорию по путям следования с остановок: -«Магазин «Диета» на ул.Воскресенская (на плане 1); -«ДХШ №1» на ул.Тимме (на плане 2); -«Перспект Обводный канал» на ул.Гайдара (на плане 3);</p>	<p><b>1.3 -Поверхность ступеней</b> неровная, вдоль ступеней отходит металлический уголок (О-н, С-п, С-ч);</p> <p>-Отсутствуют дополнительные разделительные поручни; Поручни не соответствуют требованиям ГОСТ Р 51261-99 (О-н, С-п, С-ч);</p> <p>-Отсутствует контрастная и рельефная маркировка ступеней (С-п, С-ч);</p> <p>-Отсутствует тактильная информация перед лестницами (С-п, С-ч);</p> <p>- Отсутствует кнопка вызова персонала перед Лестницей 2 (наружная) (на плане 8) (все);</p>	<p>-Нанести контрастную маркировку крайних ступеней и рельефную полосу за 0,8м до лестницы;</p> <p>-Установить кнопку вызова персонала перед Лестницей 2 (наружная на плане 6) на уровне досягаемости инвалидов на коляске; -Обозначить место нахождения кнопки;</p>	<p>-Ремонт поверхности ступеней, закрепить металлический уголок;</p> <p>-Установка дополнительных разделительных поручней; Замена поручней в соответствии с ГОСТ Р 51261-99;</p> <p>-Установить тактильную плитку за 0,8м до начала марша по длине лестниц;</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	<p><b>1.4- Пандус (наружный)</b></p> <p><b>1.5 -Автостоянка и парковка;</b> (Приложение№ 3 на плане 7; фото 4)</p>	<p><b>1.4</b> -Отсутствие пандуса (К,О-н);</p> <p><b>1.5</b> –Отсутствие организованной гостевой парковки на территории ОСИ (все);</p>	<p>- Организовать помощь со стороны персонала;</p>	<p>-Закупка гусеничного наружного лестничного подъёмника организовать помощь со стороны персонала;</p> <p>-Заказ проекта автостоянки с местами для инвалидов по СП 59.13330.2012</p> <p>- в ГИБДД согласование;</p> <p>-ремонт асфальтового покрытия с переносом бортового камня;</p> <p>-размещение знаков, принятых ГОСТ Р 52289 и ПДД</p>			
2.	<p><b>Вход в здание:</b></p> <p><b>2.1 - Лестница</b> (Приложение№ 3 наружная на плане 6; фото 6)</p> <p><b>2.2 - Пандус (наружный)</b></p> <p><b>2.3 - Входная площадка (перед дверью)</b> размеры 1,30*11,11 (на плане 9; фото 6);</p>	<p><b>2.1</b></p> <p><b>2.2</b> Отсутствие пандуса (К,О-н);</p> <p><b>2.3</b> -Размеры входной площадки не соответствуют СП 59.13330.2012 (при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,42,0м или 1,51,85м) (К);</p>		<p>-Закупка гусеничного наружного лестничного подъёмника организовать помощь со стороны персонала;</p>	<p>К <b>ВНД</b></p> <p>О-н <b>ВНД</b></p> <p>О-в <b>ДУпп</b></p> <p>С-п <b>ВНД</b></p> <p>С-ч <b>ВНД</b></p> <p>Г-п <b>ДУпп</b></p> <p>Г-ч <b>ДУпп</b></p> <p>У <b>ДУпп</b></p>	<p>К <b>ВНД</b></p> <p>О-н <b>ДУпп</b></p> <p>О-в <b>ДУпп</b></p> <p>С-п <b>ДУпп</b></p> <p>С-ч <b>ДУпп</b></p> <p>Г-п <b>ДУпп</b></p> <p>Г-ч <b>ДУпп</b></p> <p>У <b>ДУпп</b></p>	<p>К <b>ДУпп</b></p> <p>О-н <b>ДУпп</b></p> <p>О-в <b>ДУим</b></p> <p>С-п <b>ДУпп</b></p> <p>С-ч <b>ДУпп</b></p> <p>Г-п <b>ДУим</b></p> <p>Г-ч <b>ДУим</b></p> <p>У <b>ДУим</b></p>

	<p>2.4 - Дверь (входная) Приложение № 3 (фото 7); 1 шт. Ширина двери 0,87 м Проем увеличивается за счет распашного полотна до 1,70 м;</p> <p>- Дверь (из тамбура) 2 шт. Ширина дверей 0,87 м Проемы увеличивается за счет распашного полотна до 1,36 м;</p>	<p>- Отсутствует тактильная предупреждающая информация перед дверью (С-п, С-ч);</p> <p>- КОЛОННЫ на лестнице входной площадки (2 шт.), (С-п, С-ч);</p> <p>2.4 - Отсутствует информация об ОСИ с дублированием рельефными знаками (С-п, С-ч);</p> <p>- Отсутствует контрастная маркировка на прозрачной части (3 шт.), (С-п, С-ч);</p> <p>- Доводчик не держит дверь 5 сек (К, О-н, С-ч, С-п);</p>	<p>- Организовать помощь со стороны персонала при открывании дверей;</p> <p>- Нанести яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м на уровне 1,2 м - 1,5 м от уровня пола (3 шт.);</p> <p>- Отрегулировать/заменить доводчик; организовать помощь со стороны персонала;</p> <p>- Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения;</p>	<p>- Установить тактильную полосу перед дверью по ширине проема на 0,8 м до проема;</p> <p>- Обозначить контрастной маркировкой по периметру колонн за 0,6 м;</p> <p>- Установить информационный стенд рядом с дверью об ОСИ, график работы с дублированием рельефными знаками на высоте от 1,4 м до 1,75 м;</p>			
--	---	---	---	--	--	--	--

	<p><b>2.5 - Тамбур</b> размер 6,67м*1,27м из тамбура 2 двери (Приложение№ 3 на плане 10; фото8);</p>	<p><b>2.5</b> -Порог 0,02м не соответствуют 59.13330.2012 (К, О-н);</p>	<p>-Организовать помощь со стороны персонала;</p>	<p>- Приобрести переносной пандус и организовать помощь персонала;</p>			
3.	<p><b>Пути движения внутри здания:</b></p> <p><b>3.1- Вестибюль</b> (Приложение№ 3 на плане 11);</p> <p><b>3.1a Гардероб</b> (Приложение№ 3 на плане 12; фото 9);</p>	<p><b>3.1-</b>Отсутствие предупредительной информации о препятствии, т.к. на пути следования имеются колонны (С-п, С-ч);</p> <p>- Отсутствует непрерывная комплексная информация о пути движения к гардеробу, зоне оказания услуг, туалету (все);</p> <p><b>3.1a</b> - Высокая стойка для принятия верхней одежды (К);</p> <p>-Отсутствует место для собаки-проводника (С-п, С-ч);</p>	<p>-Организовать оказание помощи инвалидам на колясках и с патологией верхних конечностей в гардеробе при одевании/раздевании</p> <p>-Организовать помощь со стороны персонала;</p>	<p>-Обозначить контрастной маркировкой по периметру колонн за 0,6м; перед гардеробом; перед входом в зал;</p> <p>-Заказать и установить таблички с дублированием рельефными знаками;</p> <p>-Один пролет стойки опустить ниже до 0,8м;</p> <p>-Выделить и обозначить место для собаки-проводника/ организовать помощь со стороны персонала;</p>	<p>К ДУпп</p> <p>О-нДУпп</p> <p>О-в ДУпп</p> <p>С-п ВНД</p> <p>С-ч ВНД</p> <p>Г-п ДУпп</p> <p>Г-ч ДУпп</p> <p>У ДУпп</p>	<p>К ДУпп</p> <p>О-н ДУпп</p> <p>О-в ДУпп</p> <p>С-п ДУпп</p> <p>С-ч ДУпп</p> <p>Г-п ДУпп</p> <p>Г-ч ДУпп</p> <p>У ДУпп</p>	<p>К ДУпп</p> <p>О-н ДУпп</p> <p>О-вДУим</p> <p>С-п ДУпп</p> <p>С-ч ДУпп</p> <p>Г-п ДУим</p> <p>Г-ч ДУим</p> <p>У ДУим</p>

<p><b>3.2- Лестница (внутри здания)</b> Услуги оказываются на первом этаже здания, вариант Б</p>	<p><b>3.2</b></p>					
<p><b>3.5 - Дверь в зону обслуживания</b> распашные. Ширина дверных проемов увеличивается до 1,36м (Приложение№ 3 на плане 13; фото 10);</p>	<p><b>3.5</b></p>	<p>-Организовать помощь со стороны персонала при открывании дверей;</p>				
<p><b>3.5а</b> -Тамбур на пути в зону обслуживания (Приложение№ 3 на плане 14);</p>	<p><b>3.5а</b> -Пороги выше 0,04м (К, О-н, С-ч, С-п)</p>	<p>- Организовать помощь персонала;</p>	<p>- Приобрести переносной пандус и организовать помощь персонала;</p>			
<p><b>3.6</b> - Пути эвакуации (Приложение№ 3 по схеме через тамбур 14, дверь 13, вестибюль11, центральный выход 10,9)</p>	<p><b>3.6</b> -Не обозначены пути эвакуации в соответствии с особенностями восприятия инвалидов;</p> <p>- Отсутствует визуальное оповещение при возникновении опасности;</p>	<p>- Организовать помощь со стороны персонала при эвакуации из здания;</p>	<p>-Дублировать знаки эвакуации тактильно;</p> <p>-Установить сигнализацию с визуальным оповещением;</p>			

4.	<b>Зоны целевого назначения здания</b> <b>4.2 - Зальная форма Обслуживания</b> (Приложение № 3 на плане 15; фото 11);	-Высота прилавка в кассе превышает нормативы (К)	-Организовать доступность в приобретении билетов для инвалидов, помощь со стороны персонала (блокнот с ручкой на вахте (Г-ч, Г-п);	- Заказать проект реконструкции кассы для приобретения билетов для инвалидов, провести реконструкцию;	К ДУпп	К ДУпп	К ДУим
		<b>4.2</b> -Способ подачи информации не приспособлен для инвалидов (С-п, С-ч, Г-п, Г-ч);	-Организовать допуск сурдопереводчика на объект;	-Закупить и установить: стационарную индукционную систему; систему тифлокомментирования;	С-ч ВНД	С-ч ВНД	С-ч ДУим
		- Не выделены места для инвалидов на коляске (К);	-Перед первым рядом выделить 4 места;	-Обозначить соответствующими знаками места для инвалидных кресел (размеры каждого места не менее 1,25 x 0,85 м);	Г-п ВНД	Г-п ДУпп	Г-п ДУим
					Г-ч ВНД	Г-ч ДУпп	Г-ч ДУим
					У ДУпп	У ДУпп	У ДУим
5.	<b>Санитарно-гигиенические помещения</b> (Приложение № 3 на плане 16; фото 12, 13, 14, 15); - Туалетная комната: ширина дверного проема 0,6м; габариты кабины 0,82м * 1,20м;	<b>5.1</b> -Отсутствует табличка с видимой и тактильной информацией (все);	- При необходимости организовать помощь персонала;	-Заказать и установить табличку с дублированием рельефными знаками;	К ВНД	К ВНД	К ДУпп
		-Ширина дверного проема и габариты туалетной комнаты не соответствуют нормативным документам (К, О-н);		-Разработать проектно-сметную документацию для реконструкции туалета для инвалидов;	О-н ВНД	О-н ВНД	О-н ДУпп
		-Отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом (К);			О-в ВНД	О-в ВНД	О-в ДУим
		-Отсутствует место для крепления костылей и трости (О-н, С-ч, С-п);		-Установить устройства креплений для костылей и трости;	С-п ВНД	С-п ДУпп	С-п ДУим
		-Отсутствуют поручни у унитаза и раковины (К, О-н);		-Установить поручни у унитаза и раковины;	С-ч ВНД	С-ч ДУпп	С-ч ДУим
					Г-п ДУпп	Г-п ДУпп	Г-п ДУим
					Г-ч ДУпп	Г-ч ДУпп	Г-ч ДУим
					У ДУпп	У ДУпп	У ДУим

		<p>-Отсутствуют контрастная и тактильная направляющие к унитазу и раковине (С-п, С-ч);</p> <p>-Отсутствует кнопка вызова персонала (все);</p>		<p>-Нанести контрастную и тактильную направляющие к унитазу и раковине;</p> <p>-Установить кнопку вызова персонала;</p>			
6.	<p><b>Система информации на объекте</b></p> <p>- комплексность</p> <p>- единообразие и непрерывность</p> <p>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</p> <p><b>Сайт организации sevhor.ru</b></p>	<p><b>6.1</b> Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке;</p> <p><b>6.2</b> Отсутствие акустической системы оповещения об опасности;</p> <p><b>6.3</b> Отсутствие дублирования информации тактильными средствами;</p> <p>-Паспорт доступности не размещен на официальном сайте;</p> <p>-На официальном сайте sevhor.ru представлена информация об ОСИ (можно в поисковой строке любой поисковой системы Яндекс, Гугл (Yandex, Google) набрать «Северный хор»). В рубрике «О нас» размещена <b>виртуальная экскурсия по зданию и музею хора.</b> Одновременно можно послушать композицию в исполнении оркестра народных инструментов хора «Пинежские танцы». В рубрике «Медиа»</p>	<p>-Организовать помощь персонала;</p> <p>-Разместить на сайте (создать новый раздел) паспорт доступности и сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН;</p> <p>-Разработать индивидуальные памятки о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг;</p>	<p>-Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта;</p> <p>-Организовать услугу - онлайн-касса на сайте учреждения;</p> <p>-Организовать говорящую версию сайта;</p>	<p>К <b>ВНД</b></p> <p>О-н <b>ВНД</b></p> <p>О-в <b>ВНД</b></p> <p>С-п <b>ВНД</b></p> <p>С-ч <b>ВНД</b></p> <p>Г-п <b>ВНД</b></p> <p>Г-ч <b>ВНД</b></p> <p>У <b>ВНД</b></p>	<p>К <b>ДУпп</b></p> <p>О-н <b>ДУпп</b></p> <p>О-в <b>ДУпп</b></p> <p>С-п <b>ДУпп</b></p> <p>С-ч <b>ДУпп</b></p> <p>Г-п <b>ДУпп</b></p> <p>Г-ч <b>ДУпп</b></p> <p>У <b>ДУпп</b></p>	<p>К <b>ДУим</b></p> <p>О-н <b>ДУим</b></p> <p>О-в <b>ДУим</b></p> <p>С-п <b>ДУим</b></p> <p>С-ч <b>ДУим</b></p> <p>Г-п <b>ДУим</b></p> <p>Г-ч <b>ДУим</b></p> <p>У <b>ДУим</b></p>



		представлены фото-, видео-ауди-материалы, издания. <b>Всю информацию можно просмотреть в версии для слабовидящих, в которой меняются параметры шрифта и фона.</b>				
7.	<p><b>Пути движения к объекту от остановок:</b></p> <p><b>1. Остановка «Магазин Диета»</b> на ул. Воскресенская, автобусы № 4, 6, 11, 41, 54. Расстояние до объекта - <b>460м.</b> Время в пути -<b>10 мин.</b> Перекресток регулируемый, без звуковой сигнализации. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути.</p> <p><b>2. Остановка «ДХШ №1»</b> на ул. Тимме, автобусы № 7,7у, 10, 10к, 62, 69, 81, 83, 70. Расстояние до объекта - <b>470м.</b> Время в пути -<b>12 мин.</b> Перекресток регулируемый, со звуковой сигнализацией. Наличие выделенного от</p>	<p><b>7.1</b> - Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная отсутствует;</p> <p><b>7.2</b> - Присутствуют перепады высоты на путях следования к объекту - бордюрные камни;</p> <p><b>7.3</b> - Пути следования для инвалидов на коляске и инвалидов по зрению не обустроены;</p>	-Согласование с муниципальными органами	-Согласование с муниципальными органами	<p>К <b>ВНД</b></p> <p>О-н <b>ВНД</b></p> <p>О-в <b>ДУ</b></p> <p>С-п <b>ВНД</b></p> <p>С-ч <b>ВНД</b></p> <p>Г-п <b>ДУ</b></p> <p>Г-ч <b>ДУ</b></p> <p>У <b>ДУ</b></p>	

проезжей части  
пешеходного пути.  
**3. Остановка**  
«проспект Обводный  
канал» на ул.  
Гайдара, автобусы №  
5, 65, 75м, 5э.  
Расстояние до  
объекта - **590м.**  
Время в пути -  
**15мин.** Перекресток  
регулируемый, без  
звуковой  
сигнализации.  
Наличие  
выделенного от  
проезжей части  
пешеходного пути.  
По этому пути  
следования к ОСИ  
необходимо перейти  
проезд Приорова  
далее улицу  
Нагорная по  
нерегулируемым  
перекресткам.


**Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности**

Председатель

 Ермолова И.Н. 20.03.2017

Члены комиссии:

 Макарова М.Г. 20.03.17

 Анисимова Л.А. 20.03.2017

 Михайлов А.В. 20.03.17

**Выводы о состоянии доступности ОСИ и услуг для инвалидов**

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ВНД</b>  2. Вход в здание: <b>ВНД</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУпп</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ВНД</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ВНД</b>  2. Вход в здание: <b>ВНД</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУпп</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ВНД</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ВНД</b>  2. Вход в здание: <b>ДУпп</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУпп</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ВНД</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ВНД</b>  2. Вход в здание: <b>ВНД</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ВНД</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ВНД</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ВНД</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ВНД</b>  2. Вход в здание: <b>ВНД</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ВНД</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ВНД</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ВНД</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУпп</b>  2. Вход в здание: <b>ДУпп</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ВНД</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУпп</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУпп</b>  2. Вход в здание: <b>ДУпп</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ВНД</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУпп</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>	1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУпп</b>  2. Вход в здание: <b>ДУпп</b>  3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b>  4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУпп</b>  5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУпп</b>  6. Система информации на объекте: <b>ВНД</b>

<p>- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)</p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУпп</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУпп</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУим</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУпп</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУпп</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУпп</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУпп</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУпп</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУим</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУим</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУим</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУим</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУим</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУим</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУпп</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУпп</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУпп</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУим</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУпп</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУпп</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУим</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУпп</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУим</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУим</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУим</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУим</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУим</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУим</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУим</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУим</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУим</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУим</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДУим</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУим</b></p> <p>3. Пути движения внутри здания: <b>ДУим</b></p> <p>4. Зоны целевого назначения здания: <b>ДУим</b></p> <p>5. Санитарно-гигиенические помещения: <b>ДУим</b></p> <p>6. Система информации на объекте: <b>ДУим</b></p>
<p>- после капитального ремонта / реконструкции и (3-го этапа работ)</p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУпп</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДП(вариант Б)</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДУим</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДП(вариант Б)</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДП(вариант Б)</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДП(вариант Б)</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДП(вариант Б)</b></p>	<p>1. Территория, прилегающая к зданию: <b>ДП(вариант Б)</b></p> <p>2. Вход в здание: <b>ДП(вариант Б)</b></p>

